

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № \_\_\_\_\_

Дата присвоения номера реестра Омской области: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер реестра муниципального образования: 083

Дата заведения дела: «18» апреля 2014 года

Наименование комплексного центра: БУ «КЦСОН «Рябинушка»

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: колледж

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644042 г. Омск, пр. Карла Маркса, д.41/3, тел.: (3812)30-47-51, e-mail: omsk.ogkuipt@yandex.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4186,3 кв.м;

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1987, год последнего капитального ремонта: не производился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2014г., капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий"; БОУ ОО СПО "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий"

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644042 г. Омск, пр. Карла Маркса, д.41/3, тел.: (3812)30-47-51, e-mail: omsk.ogkuipt@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, тел.:7(3812)25-35-58, e-mail:educate@omskportal.ru

## АКТ

### экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Центральный административный округ  
(наименование муниципального образования Омской области)

"17" сентября 2014 года

#### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: колледж

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644042 г. Омск, пр. Карла Маркса, д.41/3, тел.: (3812)30-47-51, e-mail: omsk.ogkuipt@yandex.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4186,3 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1987, год последнего капитального ремонта: не производился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2014г., капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий"; БОУ ОО СПО "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий"

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644042 г. Омск, пр. Карла Маркса, д.41/3, тел.: (3812)30-47-51, e-mail: omsk.ogkuipt@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, тел.:7(3812)25-35-58, e-mail: educate@omskportal.ru

#### 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: с проспекта Карла Маркса до остановки «Цирк» автобус ы: 14, 24, 32, 46, 51, 60, 69, 77, 79, 109, 110, 123; троллейбусы: 4, 7, 12; Маршрутное такси: 18, 51(341), 69(369), 103, 201, 207(110), 215, 307, 317, 335, 336, 350, 354, 358, 368, 371, 374, 382, 385, 399, 409, 418, 424, 430(Ш), 434(Д), 550, 568, 777 остановка доступна условно для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 1-2 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), подземный переход их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,6,7,8
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9,10,11
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта объект признан доступным условно.**

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

**3. Управленческое решение (проект)**

**3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2015год  
в рамках исполнения План адаптации " " 2014 года

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение полной доступности объекта.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

**4. Особые отметки**

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 18 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Позтажные планы, технический паспорт на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – комиссия)

Руководитель БУ «КЦСОН «Рябинюшка» С.В. Юсупова  
(должность, инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель председателя комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Руководитель БУ «КЦСОН «Пенаты» С. М. Кособуцкая  
(должность, инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены комиссии

Заместитель руководителя

БУ «КЦСОН «Рябинушка»

С. В. Казанцева

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Председатель общественной  
организации ВОИ

В. Н. Мартынов

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Главный специалист отдела  
социальной политики  
администрации ЦАО

В.Н. Лозовик

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист по социальной  
реабилитации инвалидов  
БУ «КЦСОН «Рябинушка»

Ю. С. Майстришина

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Заместитель руководителя  
БУ «КЦСОН «Пенаты»

Е.В. Ненашева

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист по социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН «Пенаты»

А.М. Сосновская

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители организации,  
расположенной на объекте

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Приложение  
к акту экспертной оценки объекта  
социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)**

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий"; 644042 г. Омск, пр. Карла Маркса, д.41/3

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1		О, К, С		Не нуждается
2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Покрытие из бетонных плит перед крыльцом имеет толщину швов между плитами более 0,02м.	К, О, С	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015м.	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет				К	На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест для транспорта инвалидов, от	Текущий ремонт

							входа в учреждение не далее 50м, нанести разметку для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует размером 6м х 3,6м.
6	Общие требования к зоне	Привести зону входа в соответствии с пунктом 4 Требования к земельным участкам СП 59.13330.2012					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ		1,2	Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## 2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		2	Высота лестничного марша 0,75м, перила отсутствуют, отсутствует разметка на лестнице	С, О	Необходима установка поручней с двух сторон на высоте 0,85-0,95м., иметь не травмирующее окончание, выступающее на 0,30м. Тактильная полоса перед крыльцом на расстоянии 0,60м от кромки крайней ступени, краевые ступени выделить желтым	Текущий ремонт

						цветом. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни.	
2	Пандус (наружный)	н е т		2	Высота подъема пандуса 0,75м	К, О  Ширина пандуса должна быть 0,90м. - 1м. Длина пандуса в данном случае должна составлять 15м, один пролет пандуса не должен превышать 9м. площадка для поворота 1,5м. x 1,5м. Установка поручней вдоль обеих сторон пандуса на высоте 0,9м и 0,7м., ширина 0,9-1м, перила должны выступать на 0,30м от конца пандуса и иметь не травмоопасное завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,06м. По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05м. Выкрасить колесоотбойники и перила в желтый цвет.	Капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	е с т ь				К, О  Разместить кнопку вызова персонала на высоте 0,85м от уровня пола. Оборудовать навес над пандусом.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	е с т ь		2, 3	Две двухстворчатых двери (вместе с дверями тамбура) двери пластиковые просматриваемые, ширина входной двери в	К, О  На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути Требуется демонтаж порогов или уменьшение их до 0,014м.	Текущий ремонт



					свету 1,67м, ширина одной створки 0,87м. высота порогов от 0,025м.		
5	Тамбур	е с т ь	4			На прозрачных полотнах дверей тамбура следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути	Текущи й ремонт
6	Общие требования к зоне	Привести зону входа в соответствии с пунктом 5 Требования к помещениям и их элементам СП 59.13330.2012					

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		2,3,4	Капитальный ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль,	есть		5	Есть места для ожидания	К, О	Не нуждается

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	зона ожидания, галерея, балкон)							тсия
2	Лестница (внутри здания)	есть		6,8	Лестницы между этажами: перила прерывистые с небезопасными окончаниями на высоте 1м от уровня пола, нет контрастной разметки на ступенях;	О, С	Необходима установка поручней с двух сторон на высоте 0,85-0,95м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,06м. Поручни должны иметь не травмирующее окончание, выступающее на 0,30м. Выделить краевые ступени контрастным цветом, боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий ремонт
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О	Рекомендовано приобретение гусеничного подъемника	ТСР
5	Дверь	есть		7,8	Двери к лестнице на этажи: пороги от 0,015м, ширина в свету 1,16м	К, О, С	Требуется демонтировать пороги или уменьшить высоту до 0,014м. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м от поверхности	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							пешеходного пути	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Не оборудованы	К, О, С, Г, У	Демонтировать пороги или уменьшить высоту до 0,014м где не соответствуют нормативам, сделать двери шириной в свету минимум 0,90м. разместить указатели направления движения Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	Текущий ремонт
7	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.2 Пути движения в здании СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ		5,6,7,8	Текущий ремонт и технические средства реабилитации

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

#### 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Зона обслуживания инвалидов

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Двери ширина в свету 0,90м, высота порогов от 0,02м.	К, О, С	Высота порогов не должна превышать 0,014м.	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания							
3	Прилавочная форма обслуживания							
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
5	Кабина индивидуального обслуживания							
6	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ			Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

#### 5. Жилые помещения

Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
Жилые помещения	нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		11	Не оборудована для нужд маломобиль ных групп и инвалидов, ширина дверного проема 0,80м. высота порога 0,03м	К, О, С	В универсальной кабине, предназначенной для пользования всеми категориями граждан, в том числе и инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных поручней, штанг. Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина-2,2, глубина -2,25м. Один из писсуар следует располагать на	Капита льный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
								высоте от пола не более 0,4м или применить писсуар вертикальной формы, раковину располагать на уровне 0,75-0,85м от уровня пола. Дверь должна иметь ширину в свету минимум 0,9м. Требуется установка тревожной кнопки.	
2	Душевая/ ванная комната	нет							
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		9, 10	Стойка гардероба 0,65м Лестница к гардеробу высотой 0,88м от уровня пола, перила на высоте 0,98м. Порог 0,07м. ширина двери в свету 0,90м	К		Высота стойки должна быть на уровне от пола 0,85 м. в зоне доступности	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2012							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно - гигиенические помещения	ДУ		9,10,11	Капитальный ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

### 7. Система информации на объекте

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть			Имеются номера кабинетов	С, Г	Таблички, навигация внутри здания должны быть выполнены в едином стиле, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Нанести контрастные полосы на путях движения.	Текущий ремонт
2	Акустические средства	нет				С	Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8м до предупреждаемого участка пути	Текущий ремонт
3	Тактильные средства	нет				С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м. до объекта информации, изменения направления движения, входа и т.п. При входе разместить мнемосхему.	Текущий ремонт

4	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.5 Аудиовизуальные информационные системы СП 59.13330.2012
---	-------------------------	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: